



## SÄRSKILT VILLKOR BRANDFARLIGA HETA ARBETEN

Med ändring av häremot stridande bestämmelser i Allmänna villkoren gäller följande:

### A. EGENDOMSFÖRSÄKRING

#### 31. Föreskrifter

##### 31.04 Brandfarliga heta arbeten

Den försäkrade, anlitade uppdragstagare/entreprenörer och berörda anställda ska följa dessa föreskrifter, som gäller för tillfällig arbetsplats där heta arbeten utförs.

Följs inte föreskrifterna sätts försäkringsersättningen ned enligt bestämmelserna om påföljd i A.31.2

Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.

##### Brandskyddsansvarig

Den som avser att bedriva heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska skriftligen utse en brandskyddsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand.

Om brandskyddsansvarig inte utsetts har den försäkrade brandskyddsansvaret.

Om fara för brand bedöms föreligga, ska den brandskyddsansvarige

- utfärda tillstånd för arbetena på Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) blankett Tillstånd/Kontrollista för heta arbeten (TK-Allmänt respektive TK-tak) eller motsvarande, som ska vara fullständigt ifyllt
- under arbetenas utförande förvissa sig om att nedanstående säkerhetsregler följs.

Den brandskyddsansvarige får *inte* utföra de heta arbetena.

##### 31.04.01 Säkerhetsregel nr 1 - Behörighet

Den som ska utföra eller bevaka arbetena ska ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. Utbildningen ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och SBFs utbildningskommitté för heta arbeten.

Den som är utsedd att regelbundet vara brandskyddsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

##### 31.04.02 Säkerhetsregel nr 2 - Brandvakt

Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen under den tid som de heta arbetena utförs. Detta gäller även under arbetsrast. Brandvakten får *inte* lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.

Brandvakt krävs inte när den brandskyddsansvarige bedömer att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt, exempelvis vid takarbeten.

##### 31.04.03 Säkerhetsregel nr 3 - Brandfarlig vara

För arbete i utrymme, som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara eller lättantändligt material, ska tillstånd inhämtas av kommunens brand-/räddningschef.

##### 31.04.04 Säkerhetsregel nr 4 - Städning och vattning

Arbetsplatsen ska vara städad och vid behov vattnad.

#### **31.04.05 Säkerhetsregel nr 5 - Brännbart material**

Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska flyttas bort, skyddas eller avskärmade genom övertäckning.

#### **31.04.06 Säkerhetsregel nr 6 - Brännbara byggnadsdelar**

Brännbara byggnadsdelar och värmeledande konstruktioner ska vara kontrollerade och skyddade samt kunna göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.

#### **31.04.07 Säkerhetsregel nr 7 - Otätheter**

Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara tätade och även kontrollerade med hänsyn till brandfaran.

#### **31.04.08 Säkerhetsregel nr 8 - Släckutrustning**

Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats.

Här avses slang med vatten eller två handbrandsläckare typ ABE III (eller motsvarande).

Vid *takläggning* krävs:

Slang med vatten och två handbrandsläckare typ ABE III (eller motsvarande) samt brytverktyg, t ex pikyxa, och handstrålkastare. När förutsättning för släckning med vatten saknas, t ex vid risk för frysning eller vid lågt vattentryck, ska utrustningen kompletteras med ytterligare en handbrandsläckare typ ABE III (eller motsvarande).

#### **31.04.09 Säkerhetsregel nr 9 - Svetsutrustning**

Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.

#### **31.04.10 Säkerhetsregel nr 10 - Larmning**

Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll.

#### **31.04.11 Säkerhetsregel nr 11 - Torkning och uppvärmning**

Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning.

#### **31.04.12 Säkerhetsregel nr 12 - Torkning av underlag och applicering av tätskikt**

Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300° C.

#### **31.04.13 Säkerhetsregel nr 13 - Smältning av asfalt**

Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt SBFs instruktioner för brandfarliga heta arbeten på tak och balkonger.

### **31.2 Påföljd vid åsidosättande av föreskrifter**

#### **31.21 Föreskrifter för heta arbeten**

Har föreskrift inte följts sätts ersättningen ned med 30%, dock med lägst ett och högst 10 basbelopp. Nedsättningen kan minskas om särskilda skäl föreligger.

Nedsättning görs dock inte

- om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskrifterna följts
- om den som haft att tillse att föreskriften följdes inte kan lastas för att den åsidosattes.